




CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - VARGINHA - MG

-  CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCOS
-  ÁREAS EXTERNAS
-  RESERVATÓRIOS
-  GUARITA
-  ABRIGO DE LIXO
-  ABRIGO DO GERADOR
-  ABRIGO TÉCNICO




RELAÇÃO DOS SERVIÇOS **EXECUTADOS:**
ABRIGOS TÉCNICOS, GUARITA, RESERVATÓRIOS,
CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCOS E ÁREAS EXTERNAS






GUARITA



Planta Baixa





Serviços executados	Foto
• Alambrados laterais a guarita concluídos	01.02
• Alvenaria, cobertura e revestimentos cerâmicos	01.02.03.04.05
• Sem o forro sob a laje da guarita e sob a cobertura metálica externa	03.04.05.06
• Banheiro com loucas sanitárias, forro e revestimento cerâmico instaladas	08.10
• Drenagem da cobertura parcialmente executada	04.05
• Esquadrias de vidro temperado instaladas	04.07
• Instalações elétricas passadas e caixas de embutir fixadas (sem acabamento)	09.11







Serviços executados	Foto
• Alvenaria e laje de cobertura	01.02.03.04
• Vãos das janelas com o peitoril de granito, sem fechamento	01.02.03.04
• Revestimento cerâmico externo parcialmente executado, sem rejunte	01.02.04
• Paredes internas parcialmente emassadas	03
• Soleira de granito instalada	01



ABRIGO DO GERADOR

Fotos





ABRIGO DAS LIXEIRAS

Serviços executados

Serviços executados	Foto
• Alvenaria e laje de cobertura	01.02.03.04
• Portas de alumínio instaladas	01.02.03.04
• Revestimento cerâmico externo parcialmente executado, sem rejunte	01.02.04






Serviços executados

- Alvenaria e laje de cobertura
- Portas e esquadrias posteriores de alumínio instaladas
- Revestimento cerâmico externo parcialmente executado, sem rejunte





RESERVATÓRIO INFERIOR E SUPERIOR DE ÁGUA

Serviços executados

Serviços executados


- Reservatório superior executado
- Reservatório inferior parcialmente concluído





Serviços executados	FOTO
Granitina executada, falta o polimento, revestimento cerâmico instalado, forro e luminárias instalados	01
Vão entre rampa e circulação lateral não finalizado.	02
Rampa entre os blocos B e D executada, falta o acabamento do piso e guarda corpo	03
Talude parcialmente executado, vão entre o talude e a circulação do bloco C sem acabamento	04
Piso sem acabamento, revestimento cerâmico parcialmente executado, esquadrias instaladas	05.07.10
Forro e luminárias instaladas	06
revestimento cerâmico parcialmente executado, parede lateral da escada e rampas sem acabamento	08.11
vão entre o bloco A e C sem acabamento, caixas de passagem parcialmente executadas	09
vão entre o bloco A e C sem acabamento, caixas de passagem parcialmente executadas	12
vão entre o bloco D e F sem acabamento, caixas de passagem parcialmente executadas	13
vão entre o bloco F e G sem acabamento, caixas de passagem não executadas	14
Rampa entre os blocos F e G executada, falta o acabamento do piso, guarda corpo e grelha de águas pluviais	15,20
Vão entre a escada e a circulação externa do bloco E sem finalização	16,18
Vão entre a escada e o talude do bloco E sem finalização	17
Vão entre a rampa e o bloco G sem finalização	19
Vão entre o Bloco H e o talude sem finalização	21
Forro de gesso sobre a escada entre o bloco E e H parcialmente instalado	22

• Contra piso entre os blocos G e H parcialmente executado	23
• Escada os blocos E e H executada, falta o acabamento do piso, guarda corpo e pintura das paredes laterais	23.24
• Contra piso a frente do bloco G parcialmente executado	25.26.27
• Contra piso armado entre os blocos G e H parcialmente executado	
• O Mapa de fotos a seguir indica o local de captura da imagem, identificada com seu número, assim como a direção de visada, indicado pela seta junto ao número.	



















Serviços executados

- As áreas externas, constituídas de vias de circulação, pátios de estacionamento, taludes entre desnível e áreas verdes estão em estágio de execução semelhante, sendo com a terraplanagem executada, caixas a de passagem de alvenaria para rede de águas pluviais, esgoto e rede elétrica, executadas, com tubulação ou eletrodutos conectados, porém sem tampas de vedação. Devido ao tempo às chuvas alguns trechos terraplanados apresentam início de erosão ou deslizamento de placas de grama nos taludes.
- O Mapa de fotos a seguir indica o local de captura da imagem, identificada com seu número, assim como a direção de visada, indicado pela seta junto ao número.





