
SENAR

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL - VARGINHA - MG




RELAÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR
PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO BLOCO C

arte 4 arquitetura

BLOCO C

Planta Baixa



BLOCO C Ambiente 01 – 02 - 03 - Serviços a executar


Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01-02-03-04-05
• Recomposição de parede de drywall (reparo recortes do ar condicionado)	04-05
• Polimento do piso	01-02-03
• Lixamento/amassamento/pintura	
• Execução do rodapé de granitina	01-02-03
• Finalização dos pontos de instalações elétricas e rede	05-06
• Limpeza de janelas de vidro temperado	
• Recomposição de forro mineral	01-02-03
• Tratamento e pintura das portas de madeira	06
• Limpeza das portas de alumínio	


arte 4 arquitetura

BLOCO C


Ambiente 01 – 02 - 03 - Fotos














arte arquitetura

BLOCO C Ambiente 04 – Sala de Aula 01– Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	02
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	02
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	03
• Limpeza de janelas de vidro temperado	01
• Limpeza das portas de alumínio	
• Reinstalação de forro mineral	02

arte arquitetura

BLOCO C Ambiente 04 – Sala de Aula 01– Fotos







Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01, 02
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	01,02
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	02
• Limpeza de janelas de vidro temperado	01
• Reinstalação de forro mineral	01

arte 4 arquitetura

BLOCO C

Ambiente 05 – Sala de Aula 02- Fotos







Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01-02-03-04
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	
• Limpeza de janelas de vidro temperado	
• Reinstalação de forro mineral	02-03-04

arte 4 arquitetura

BLOCO C

Ambiente 06 – Sala de Aula 03- Fotos










Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01-02-03
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	
• Limpeza de janelas de vidro temperado	04
• Reinstalação de forro mineral	01-02-03


arte 4 arquitetura


BLOCO C

Ambiente 07 – Sala de Aula 04- Fotos









Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01-02
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	01-02-03-04
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	
• Limpeza de janelas de vidro temperado	03
• Reinstalação de forro mineral	01-02
• Ajustar fecho da porta de alumínio	

arte arquitetura

Ambiente 08 – Sala de Aula 05 - Fotos









Serviços a executar	Foto
• Recomposição de alvenaria (reparo recortes do ar condicionado)	01-02
• Lixamento/amassamento (trechos reparados)	01-02-03-04
• Pintura geral	
• Instalação dos acabamentos dos pontos de instalações elétricas e rede	
• Limpeza de janelas de vidro temperado	03
• Reinstalação de forro mineral	01-02

Ambiente 09 – Sala de Aula 06 - Fotos









BLOCO C Ambiente 10 - 11– Circulação Externa – Serviços a executar

Serviços a executar	Foto
• Execução de rejunte da cerâmica padrão tijolinho, repor as peças faltantes	01- 02
• Fechar aberturas na alvenaria para passagem de drenos	01
• Instalar acabamento dos ralos lineares	04
• Finalizar recortes na alvenaria para instalação dos condensadores	01
• Pintura do forro	
• Limpeza de luminárias	
• Instalar porta do quadro elétrico faltante	03
• Executar juntas de dilatação na extensão do forro	04
• Inspecionar e substituir cerâmicas soltando	01

arte arquitetura

BLOCO C Ambiente 10 - 11– Circulação Externa – Fotos

